



las cantidades acumulativas para todos lo entregables presentadas para la iniciativa es el próximo 30 de junio de 2024, según informado en el Informe de Hallazgos en Entregables enviado al CRH el pasado 10 de mayo de 2024.

Con relación al entregable de photo logs para las distintas regiones se observaron los siguientes asuntos a ser atendidos:

- Propiedades que fotografías no presentan estado de abandono.
 - Propiedades que en fotografías no se distingue la estructura o la fachada.
 - Propiedades de uso dotacionales como: escuelas, iglesias, cancha, propiedades de Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, gasolineras, Policía Municipal, parques, facilidades de gas, gimnasio, hospital, complejo de cabañas del Bosque Toro Negro. Según discutido en reuniones anteriores, usos diferentes a residencial deberán mantenerse en un mínimo.
 - Descripción de la estructura no concuerda con la imagen.
 - Propiedades en construcción y/o a la venta.
 - Estructuras afectadas por erosión costera.
 - Posible duplicación.
 - Número de parcela 000-000-000-00
 - Dirección de calle incompleta.
- Se identificó la eliminación de elementos en los datos del inventario (Object ID: 28053) y la inclusión de nuevos elementos (Object ID: 31001)). Hacer referencia a comentario incluido sobre requisito de informe de cambios realizados.

Los entregables de mapas regionales presentan las siguientes áreas a atender:
 El mapa correspondiente a la región de Vega Baja no fue incluido como parte del informe mensual. Se deberá proveer el mismo.
 Se identificó la eliminación de elementos en los datos del inventario (Object ID: 28053) y la inclusión de nuevos elementos (Object ID: 31001)). Hacer referencia a comentario incluido sobre requisito de informe de cambios realizados.

Observaciones entregable base geográfica de datos:
 Se identificó la eliminación de elementos en los datos del inventario (Object ID: 28053) y la inclusión de nuevos elementos (Object ID: 31001)). Hacer referencia a comentario incluido sobre requisito de informe de cambios realizados.
 Se observo que las localizaciones absolutas de varias propiedades fueron editadas, hacer referencia a comentario incluido sobre requisito de informe de cambios realizados.

Comentario entregable Raw Data:
 Se identificó la eliminación de elementos en los datos del inventario (Object ID: 28053) y la inclusión de nuevos elementos (Object ID: 31001)). Hacer referencia a comentario incluido sobre requisito de informe de cambios realizados.

Hemos observado que para el informe mensual de marzo se han eliminado los documentos previamente sometidos en las categorías de photo logs y mapas. Según lo acordado en reuniones anteriores, es



Grant Manager POC Review Notes

24/10/2024: Recomendado para aprobación.

Los documentos solicitados en revisiones previas para este informe, ya fueron suministrados.

Durante la evaluación de los mapas se encontró una discrepancia en el total de propiedades para el total de Puerto Rico según describe el Subrecipiente y el total presentado como parte de los Mapas por Regiones.

Sin embargo, las cantidades totales acumulativas de propiedades inventariadas (no las cantidades correspondientes a los meses de marzo 2024 a julio 2024) según presentadas en los mapas regionales referidos reflejan diferencias con las cantidades reportadas en meses anteriores para esta actividad, por lo que es necesario la revisión de las mismas.

Durante la evaluación de los Photo Logs:

Se encontró un total de 47 Object ID de casos que deben ser eliminados/sustituídos (Ver Tabla Adjunta). Cabe destacar que la mayoría de estos pertenecen a estructuras con rótulos de estorbos públicos para el Municipio de Humacao (35), lo que representa una duplicidad de esfuerzos relacionados a propiedades abandonadas.

Durante la evaluación se encontró una cantidad notable de estructuras con rótulos de permisos de construcción. Se necesita recibir información adicional sobre el procedimiento que realiza el Subrecipiente en relación a estos casos y su justificación para ser incluidos en el inventario. Además, incluir detalles sobre si los permisos mostrados en los letreros se encuentran vigentes.

La cantidad total de propiedades categorizadas como casos con necesidad de aclaración representan un total de 128. Estos casos se encuentran en espera de datos adicionales para poder aclarar las mismas y ser aprobados como parte de los entregables. Además, según discutido en varias ocasiones anteriormente, el CRH indicó proveería fotografías adicionales para las distintas propiedades en inventario. El mes de agosto forma parte del proceso temporero de provisión de fotos a través de carpeta compartida de Attachments. Esta carpeta al presente se encuentra vacía. Se solicita atender el asunto a la mayor brevedad.

Se observaron propiedades con otros usos. Se debe recordar el mantener este tipo de propiedades dentro del 7% de otros usos asociados a comunidades y no incluir infraestructura de AAA, AEE, etc.

Casos donde no se ve la fachada de la estructura.

Propiedades que no presentan estado de abandono o vacancia en fotografías provistas.

Descripción no concuerda con la imagen.

Perros o mascotas domésticas en la propiedad.

Duplicación de Propiedades Colectadas.

Se observó uso aparente de Escuela para el cuál se colectaron varias estructuras que parecieran ser de la misma propiedad.

Al colectar propiedades con estructuras de vagón, asegurarse de que el tipo de propiedad es solar y no de estructura. Esto debido a que un vagón es una estructura no permanente.

En columna de comunidad solo aparece escrito la palabra Others. Se debe proveer más información.

Cabe destacar que, al revisar hallazgos en entregables de Photo Logs se identificaron por cientos de error aproximados o propiedades a ser revisadas por el CRH. Esto asumiendo que varios de los hallazgos inicialmente identificados se atenderían con el acceso a fotografías adicionales para las cuales aún no se cuenta con la copia de las mismas. A continuación, el por ciento de error observado por mes: